

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РС 00-051511 от 22.11.2013  
(без разрешения недействительно)

27. Муфты переходные электросварные (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 63x32 – d 160x110).
28. Тройники 90° электросварные (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 32x25 – d 160x110).
29. Заглушки электросварные (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 20 – d 315).
30. Седёлки для врезки под давлением с ответной частью (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 40x20 – d 50x32).
31. Седёлки 360° для врезки под давлением с ответной частью (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 63x20 – d 400x63).
32. Седёлки (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 63x25 – d 400x50).
33. Седёлки ремонтные переходные (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 63x63 – d 400x63).
34. Седёлки ремонтные (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 63 – d 400).
35. Переходы ПЭ/Сталь с внешней резьбой (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 20x15 – d 110x108).
36. Переходы ПЭ/Сталь с внутренней резьбой (ПЭ 100, SDR 11, PN 16, d 20x15 – d 125x108).



Заместитель руководителя  
С.Г. Радионова

А В 079325